Amper von Einmündung Maisach bis Allershausen (Stand Juli 2014)

Vorläufige Zustandsbewertung							
MZB gesamt	MZB Saprobie	MZB Degradation	Makrophyten/ Phytobenthos	Fischfauna	Ökologischer Zustand	Chemischer Zustand ohne Quecksilber	Chemischer Zustand
2	2	2	3	2	mäßig	gut	nicht gut

Risikoabschätzung bzgl. Zielerreichung bis 2021							
Organische Belastung	Nährstoffe	Flussgeb. Schadstoffe	Bodeneintrag	Hydromorph. Veränderungen	Ökologischer Zustand	Chemischer Zustand ohne Quecksilber	Chemischer Zustand
zu erwarten	unwahrscheinlich	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	unwahrscheinlich	zu erwarten	unwahrscheinlich

Vorläufiges Maßnahmenprogramm	
Code der Maßnahme	Maßnahmen
	Verbesserung der Durchgängigkeit
	Anbindung von Altgewässern und Seitengewässern an die Amper & durchgängig gestalten (z.B. Würm und Glonn)